



Fördertechnik Werl GmbH

Am Maifeld 4 · 59457 Werl · info@foerdertechnik-werl.de · www.foerdertechnik-werl.de

SAMMELAUFTRAG

SA-AT-2026-0016

Erstellt: 1.10.2026

BESTELLER / KUNDE

Firma	Btv Technologies GmbH
Anschrift	Heinrich-Hertz-Straße 12, 59423 Unna
Einsatzort	—
Ansprechpartner	Xxx
Telefon	—
E-Mail	info@btv-tech.com

GESAMTAUFTRAG

Bestellreferenz	—
Geräte	8
UVV-Prüfungen	8
Techniker	Alexander Thiel

1. Rapid HX10E · S/N HLI1089871

UVV 32/32

Maschinenart	Scherenhubwagen
Hersteller / Typ	Rapid HX10E
Seriennummer	HLI1089871
Kunden-Gerätenr.	—
Baujahr	2024
Betriebsstunden	—
Antrieb	Elektro
Auftragsart	Wartung und UVV-Prüfung

DURCHGEFÜHRTE ARBEITEN

Wartung/UVV prüfung

Betriebsbereit	Ja	Sicher betreibbar	Ja
Folgeeinsatz	Nein	Ersatzteile	Nein
Angebot	Nein	Kunde informiert	Nein

2. Toyota OME100H · S/N 6975981

UVV 32/32

Maschinenart	Kommissionierer
Hersteller / Typ	Toyota OME100H
Seriennummer	6975981
Kunden-Gerätenr.	—
Baujahr	2023
Betriebsstunden	1452 h
Antrieb	Elektro
Auftragsart	Wartung und UVV-Prüfung

DURCHGEFÜHRTE ARBEITEN

Wartung/UVV prüfung

Betriebsbereit	Ja	Sicher betreibbar	Ja
Folgeeinsatz	Nein	Ersatzteile	Nein
Angebot	Nein	Kunde informiert	Nein

Maschinenart	Scherenhubwagen
Hersteller / Typ	Rapid HX10E
Seriennummer	HLI 1089868
Kunden-Gerätenr.	—
Baujahr	2024
Betriebsstunden	—
Antrieb	Elektro
Auftragsart	Wartung und UVV-Prüfung

DURCHGEFÜHRTE ARBEITEN

Wartung/UVV prüfung			
Betriebsbereit	Ja	Sicher betreibbar	Ja
Folgeeinsatz	Nein	Ersatzteile	Nein
Angebot	Nein	Kunde informiert	Nein

Maschinenart	Hochhubwagen
Hersteller / Typ	Toyota SHE 100
Seriennummer	3022070122
Kunden-Gerätenr.	—
Baujahr	2022
Betriebsstunden	210 h
Antrieb	Elektro
Auftragsart	Wartung und UVV-Prüfung

DURCHGEFÜHRTE ARBEITEN

Wartung/UVV prüfung			
Betriebsbereit	Ja	Sicher betreibbar	Ja
Folgeeinsatz	Nein	Ersatzteile	Nein
Angebot	Nein	Kunde informiert	Nein

Maschinenart	Handhubwagen
Hersteller / Typ	Linde HPTM25
Seriennummer	LI12110286
Kunden-Gerätenr.	—
Baujahr	2012
Betriebsstunden	—
Antrieb	Manuell
Auftragsart	Wartung und UVV-Prüfung

DURCHGEFÜHRTE ARBEITEN

Wartung/UVV prüfung

Betriebsbereit

Ja

Sicher betreibbar

Ja

Folgeeinsatz

Nein

Ersatzteile

Nein

Angebot

Nein

Kunde informiert

Nein

Maschinenart	Hochhubwagen
Hersteller / Typ	Jungheinrich EJ 12
Seriennummer	80643728
Kunden-Gerätenr.	—
Baujahr	—
Betriebsstunden	3486 h
Antrieb	Elektro
Auftragsart	Wartung und UVV-Prüfung

DURCHGEFÜHRTE ARBEITEN

Wartung/UVV prüfung

Betriebsbereit

Ja

Sicher betreibbar

Ja

Folgeeinsatz

Nein

Ersatzteile

Nein

Angebot

Nein

Kunde informiert

Nein

Maschinenart	Waagehubwagen
Hersteller / Typ	Lifter PX 25
Seriennummer	20210510079
Kunden-Gerätenr.	—
Baujahr	2021
Betriebsstunden	—
Antrieb	Manuell
Auftragsart	Wartung und UVV-Prüfung

DURCHGEFÜHRTE ARBEITEN

Wartung/UVV prüfung

Betriebsbereit

Ja

Sicher betreibbar

Ja

Folgeeinsatz

Nein

Ersatzteile

Nein

Angebot

Nein

Kunde informiert

Nein

Maschinenart	Scherenhubwagen
Hersteller / Typ	Logitrans HL1006
Seriennummer	163C04158291
Kunden-Gerätenr.	—
Baujahr	2016
Betriebsstunden	—
Antrieb	Manuell
Auftragsart	Wartung und UVV-Prüfung

DURCHGEFÜHRTE ARBEITEN

Wartung/UVV prüfung

Betriebsbereit

Ja

Sicher betreibbar

Ja

Folgeeinsatz

Nein

Ersatzteile

Nein

Angebot

Nein

Kunde informiert

Nein

GESAMTZEITEN

DATUM	BEGINN	ENDE	PAUSE	ARBEITSZEIT	REISEZEIT	WERKSTATT	WARTEZEIT
1.10.2026	08:15	11:15	0 Min.	03:00	00:30	00:00	00:00

Arbeitszeit gesamt 03:00 h	Reisezeit gesamt 00:30 h	Werkstattzeit 00:00 h	Wartezeit 00:00 h
--------------------------------------	------------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

MATERIAL UND ERSATZTEILE

ZUORDNUNG	ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	MENGE	EINHEIT
1. Rapid HX10E · S/N HLI1089871	100034	Spezialreiniger	1	Stück
1. Rapid HX10E · S/N HLI1089871	100035	Mehrzweckfett	1	Stück
1. Rapid HX10E · S/N HLI1089871	100036	Rissprüfmittel	1	Stück
2. Toyota OME100H · S/N 6975981	100034	Spezialreiniger	1	Stück
2. Toyota OME100H · S/N 6975981	100035	Mehrzweckfett	1	Stück
2. Toyota OME100H · S/N 6975981	100036	Rissprüfmittel	1	Stück
3. Rapid HX10E · S/N HLI 1089868	100034	Spezialreiniger	1	Stück
3. Rapid HX10E · S/N HLI 1089868	100035	Mehrzweckfett	1	Stück
3. Rapid HX10E · S/N HLI 1089868	100036	Rissprüfmittel	1	Stück
4. Toyota SHE 100 · S/N 3022070122	100034	Spezialreiniger	1	Stück
4. Toyota SHE 100 · S/N 3022070122	100036	Rissprüfmittel	1	Stück
4. Toyota SHE 100 · S/N 3022070122	100038	Kettenfett	1	Stück
5. Linde HPTM25 · S/N LI12110286	100035	Mehrzweckfett	1	Stück
6. Jungheinrich EJ 12 · S/N 80643728	100034	Spezialreiniger	1	Stück
6. Jungheinrich EJ 12 · S/N 80643728	100036	Rissprüfmittel	1	Stück
6. Jungheinrich EJ 12 · S/N 80643728	100035	Mehrzweckfett	1	Stück
7. Lifter PX 25 · S/N 20210510079	100035	Mehrzweckfett	1	Stück
8. Logitrans HL1006 · S/N 163C04158291	100034	Spezialreiniger	1	Stück
8. Logitrans HL1006 · S/N 163C04158291	100035	Mehrzweckfett	1	Stück
8. Logitrans HL1006 · S/N 163C04158291	100036	Rissprüfmittel	1	Stück

Der Besteller beziehungsweise dessen Beauftragter bestätigt die Durchführung der aufgeführten Arbeiten sowie die angegebenen Arbeits- und Reisezeiten. Festgestellte Mängel und Hinweise wurden erläutert.



Unterschrift Techniker
Alexander Thiel



Unterschrift Besteller / Beauftragter
Xxx

