



WIEDERKEHRENDE PRÜFUNG

FEM 4.004

SA-AT-2026-0017 / G1

Linde E20PL-02 · S/N H2Y386N07791

BESTELLER

Firma **DEX eG**
Straße **Oberster Kamp 6**
Ort **59069 Hamm**
Ansprechpartner **Xxx**

GERÄT

Gerät **Linde E20PL-02**
Typ / Seriennummer **E20PL-02 /
H2Y386N07791**
Betriebsstunden **1308 h**
Prüfer **Alexander Thiel**

1. Hubeinrichtung

Gabelzinken ☒ i. O. ☐ n. i. O. ☐ entf.
Ketten ☒ i. O. ☐ n. i. O. ☐ entf.

2. Fahrtrieb und Bremsen

Abgasprüfung Treibgas- /
Dieselmotoren ☐ i. O. ☐ n. i. O. ☒ entf.
Betriebsbremse, Bremsleistung ☒ i. O. ☐ n. i. O. ☐ entf.
Bremsssystem durch Deichsel ☐ i. O. ☐ n. i. O. ☒ entf.
Bremsssystem ☒ i. O. ☐ n. i. O. ☐ entf.
Räder und Reifen / Rollen ☒ i. O. ☐ n. i. O. ☐ entf.

3. Fahrersitz und Bedienelemente

Fahrrückhaltesystem ☒ i. O. ☐ n. i. O. ☐ entf.
Sitzbefestigung ☒ i. O. ☐ n. i. O. ☐ entf.
Lenksystem ☒ i. O. ☐ n. i. O. ☐ entf.
Bedienteile und Beschilderung ☒ i. O. ☐ n. i. O. ☐ entf.

4. Elektrische Ausrüstung

Batteriezustand ☒ i. O. ☐ n. i. O. ☐ entf.
Batteriebefestigung ☒ i. O. ☐ n. i. O. ☐ entf.
Batteriedaten ☒ i. O. ☐ n. i. O. ☐ entf.
Sitzschalter / Funktionsfreigabe ☒ i. O. ☐ n. i. O. ☐ entf.
Notausschalter ☒ i. O. ☐ n. i. O. ☐ entf.
Sicherheitstrennschalter ☐ i. O. ☐ n. i. O. ☒ entf.
Elektrische Verdrahtung und
Sicherungen ☒ i. O. ☐ n. i. O. ☐ entf.
Sicherheitsschalter an Deichsel eines
deichselgeführten Gerätes ☐ i. O. ☐ n. i. O. ☒ entf.

5. Hydraulik- / Motorsystem			
Sicherheitsprüfung Senken	☒ i. O.	☐ n. i. O.	☐ entf.
Sicherheitsprüfung Vorneigen	☒ i. O.	☐ n. i. O.	☐ entf.
Leckagen und Beschädigungen	☒ i. O.	☐ n. i. O.	☐ entf.

6. Fahrzeugrahmen und Aufhängungen			
Befestigungspunkte	☒ i. O.	☐ n. i. O.	☐ entf.
Rahmen und Sicherheitsausrüstung	☒ i. O.	☐ n. i. O.	☐ entf.
Anhängerkupplung	☐ i. O.	☐ n. i. O.	☒ entf.
Bodenöffnung bei Treibgasstaplern	☐ i. O.	☐ n. i. O.	☒ entf.
Haubenverriegelung	☒ i. O.	☐ n. i. O.	☐ entf.

7. Verschiedenes und Spezialausrüstung			
Beschilderung	☒ i. O.	☐ n. i. O.	☐ entf.
Betriebsanleitung	☒ i. O.	☐ n. i. O.	☐ entf.
Anbaugeräte	☒ i. O.	☐ n. i. O.	☐ entf.
Zusatz-ausrüstung	☐ i. O.	☐ n. i. O.	☒ entf.

8. Flurförderzeuge mit hebbarem Fahrerplatz			
Prüfen der Sicherheitsfunktion	☐ i. O.	☐ n. i. O.	☒ entf.

PRÜFERGEBNIS

Zum Zeitpunkt der Prüfung wurden keine erkennbaren Mängel festgestellt.

Prüfdatum 6.10.2026	Nächste regelmäßige Prüfung 6.10.2027	Nächster Abgastest —
-------------------------------	---	-------------------------



Stempel, Ort, Datum, Unterschrift Prüfer
Alexander Thiel



Unterschrift Besteller
Xxx

Die Prüfung wurde gewissenhaft, sorgfältig und nach bestem Wissen durchgeführt. Für einen versteckten Mangel, der bei Anwendung der erforderlichen Sorgfalt nicht zu erkennen war, wird jegliche Haftung ausgeschlossen.



WIEDERKEHRENDE PRÜFUNG

FEM 4.004

SA-AT-2026-0017 / G2

Linde XI 16-01 · S/N H21251P01358

BESTELLER

Firma **DEX eG**
Straße **Oberster Kamp 6**
Ort **59069 Hamm**
Ansprechpartner **Xxx**

GERÄT

Gerät **Linde XI 16-01**
Typ / Seriennummer **XI 16-01 / H21251P01358**
Betriebsstunden **287 h**
Prüfer **Alexander Thiel**

1. Hubeinrichtung

Gabelzinken ☒ i. O. ☐ n. i. O. ☐ entf.
Ketten ☒ i. O. ☐ n. i. O. ☐ entf.

2. Fahrtrieb und Bremsen

Abgasprüfung Treibgas- / Dieselmotoren ☐ i. O. ☐ n. i. O. ☒ entf.
Betriebsbremse, Bremsleistung ☒ i. O. ☐ n. i. O. ☐ entf.
Bremsssystem durch Deichsel ☐ i. O. ☐ n. i. O. ☒ entf.
Bremsssystem ☒ i. O. ☐ n. i. O. ☐ entf.
Räder und Reifen / Rollen ☒ i. O. ☐ n. i. O. ☐ entf.

3. Fahrersitz und Bedienelemente

Fahrrückhaltesystem ☒ i. O. ☐ n. i. O. ☐ entf.
Sitzbefestigung ☒ i. O. ☐ n. i. O. ☐ entf.
Lenksystem ☒ i. O. ☐ n. i. O. ☐ entf.
Bedienteile und Beschilderung ☒ i. O. ☐ n. i. O. ☐ entf.

4. Elektrische Ausrüstung

Batteriezustand ☒ i. O. ☐ n. i. O. ☐ entf.
Batteriebefestigung ☒ i. O. ☐ n. i. O. ☐ entf.
Batteriedaten ☒ i. O. ☐ n. i. O. ☐ entf.
Sitzschalter / Funktionsfreigabe ☒ i. O. ☐ n. i. O. ☐ entf.
Notausschalter ☒ i. O. ☐ n. i. O. ☐ entf.
Sicherheitstrennschalter ☐ i. O. ☐ n. i. O. ☒ entf.
Elektrische Verdrahtung und Sicherungen ☒ i. O. ☐ n. i. O. ☐ entf.
Sicherheitsschalter an Deichsel eines deichselgeführten Gerätes ☐ i. O. ☐ n. i. O. ☒ entf.

5. Hydraulik- / Motorsystem			
Sicherheitsprüfung Senken	☒ i. O.	☐ n. i. O.	☐ entf.
Sicherheitsprüfung Vorneigen	☒ i. O.	☐ n. i. O.	☐ entf.
Leckagen und Beschädigungen	☒ i. O.	☐ n. i. O.	☐ entf.

6. Fahrzeugrahmen und Aufhängungen			
Befestigungspunkte	☒ i. O.	☐ n. i. O.	☐ entf.
Rahmen und Sicherheitsausrüstung	☒ i. O.	☐ n. i. O.	☐ entf.
Anhängerkupplung	☒ i. O.	☐ n. i. O.	☐ entf.
Bodenöffnung bei Treibgasstaplern	☐ i. O.	☐ n. i. O.	☒ entf.
Haubenverriegelung	☒ i. O.	☐ n. i. O.	☐ entf.

7. Verschiedenes und Spezialausrüstung			
Beschilderung	☒ i. O.	☐ n. i. O.	☐ entf.
Betriebsanleitung	☒ i. O.	☐ n. i. O.	☐ entf.
Anbaugeräte	☒ i. O.	☐ n. i. O.	☐ entf.
Zusatz-ausrüstung	☐ i. O.	☐ n. i. O.	☒ entf.

8. Flurförderzeuge mit hebbarem Fahrerplatz			
Prüfen der Sicherheitsfunktion	☐ i. O.	☐ n. i. O.	☒ entf.

PRÜFERGEBNIS

Zum Zeitpunkt der Prüfung wurden keine erkennbaren Mängel festgestellt.

Prüfdatum 6.10.2026	Nächste regelmäßige Prüfung 6.10.2027	Nächster Abgastest —
-------------------------------	---	-------------------------



Stempel, Ort, Datum, Unterschrift Prüfer
Alexander Thiel



Unterschrift Besteller
Xxx

Die Prüfung wurde gewissenhaft, sorgfältig und nach bestem Wissen durchgeführt. Für einen versteckten Mangel, der bei Anwendung der erforderlichen Sorgfalt nicht zu erkennen war, wird jegliche Haftung ausgeschlossen.



WIEDERKEHRENDE PRÜFUNG

FEM 4.004

SA-AT-2026-0017 / G4

Linde E20PL-01 · S/N H2X386Z03649

BESTELLER

Firma **DEX eG**
Straße **Oberster Kamp 6**
Ort **59069 Hamm**
Ansprechpartner **Xxx**

GERÄT

Gerät **Linde E20PL-01**
Typ / Seriennummer **E20PL-01 / H2X386Z03649**
Betriebsstunden **1623 h**
Prüfer **Alexander Thiel**

1. Hubeinrichtung

Gabelzinken ☒ i. O. ☐ n. i. O. ☐ entf.
Ketten ☒ i. O. ☐ n. i. O. ☐ entf.

2. Fahrtrieb und Bremsen

Abgasprüfung Treibgas- / Dieselmotoren ☐ i. O. ☐ n. i. O. ☒ entf.
Betriebsbremse, Bremsleistung ☒ i. O. ☐ n. i. O. ☐ entf.
Bremsssystem durch Deichsel ☐ i. O. ☐ n. i. O. ☒ entf.
Bremsssystem ☒ i. O. ☐ n. i. O. ☐ entf.
Räder und Reifen / Rollen ☒ i. O. ☐ n. i. O. ☐ entf.

3. Fahrersitz und Bedienelemente

Fahrrückhaltesystem ☒ i. O. ☐ n. i. O. ☐ entf.
Sitzbefestigung ☒ i. O. ☐ n. i. O. ☐ entf.
Lenksystem ☒ i. O. ☐ n. i. O. ☐ entf.
Bedienteile und Beschilderung ☒ i. O. ☐ n. i. O. ☐ entf.

4. Elektrische Ausrüstung

Batteriezustand ☒ i. O. ☐ n. i. O. ☐ entf.
Batteriebefestigung ☒ i. O. ☐ n. i. O. ☐ entf.
Batteriedaten ☒ i. O. ☐ n. i. O. ☐ entf.
Sitzschalter / Funktionsfreigabe ☒ i. O. ☐ n. i. O. ☐ entf.
Notausschalter ☒ i. O. ☐ n. i. O. ☐ entf.
Sicherheitstrennschalter ☐ i. O. ☐ n. i. O. ☒ entf.
Elektrische Verdrahtung und Sicherungen ☒ i. O. ☐ n. i. O. ☐ entf.
Sicherheitsschalter an Deichsel eines deichselgeführten Gerätes ☐ i. O. ☐ n. i. O. ☒ entf.

5. Hydraulik- / Motorsystem			
Sicherheitsprüfung Senken	☒ i. O.	☐ n. i. O.	☐ entf.
Sicherheitsprüfung Vorneigen	☒ i. O.	☐ n. i. O.	☐ entf.
Leckagen und Beschädigungen	☒ i. O.	☐ n. i. O.	☐ entf.

6. Fahrzeugrahmen und Aufhängungen			
Befestigungspunkte	☒ i. O.	☐ n. i. O.	☐ entf.
Rahmen und Sicherheitsausrüstung	☒ i. O.	☐ n. i. O.	☐ entf.
Anhängerkupplung	☒ i. O.	☐ n. i. O.	☐ entf.
Bodenöffnung bei Treibgasstaplern	☐ i. O.	☐ n. i. O.	☒ entf.
Haubenverriegelung	☒ i. O.	☐ n. i. O.	☐ entf.

7. Verschiedenes und Spezialausrüstung			
Beschilderung	☒ i. O.	☐ n. i. O.	☐ entf.
Betriebsanleitung	☐ i. O.	☐ n. i. O.	☒ entf.
Anbaugeräte	☒ i. O.	☐ n. i. O.	☐ entf.
Zusatz-ausrüstung	☐ i. O.	☐ n. i. O.	☒ entf.

8. Flurförderzeuge mit hebbarem Fahrerplatz			
Prüfen der Sicherheitsfunktion	☐ i. O.	☐ n. i. O.	☒ entf.

PRÜFERGEBNIS

Zum Zeitpunkt der Prüfung wurden keine erkennbaren Mängel festgestellt.

Prüfdatum 6.10.2026	Nächste regelmäßige Prüfung 6.10.2027	Nächster Abgastest —
-------------------------------	---	-------------------------



Stempel, Ort, Datum, Unterschrift Prüfer
Alexander Thiel



Unterschrift Besteller
Xxx

Die Prüfung wurde gewissenhaft, sorgfältig und nach bestem Wissen durchgeführt. Für einen versteckten Mangel, der bei Anwendung der erforderlichen Sorgfalt nicht zu erkennen war, wird jegliche Haftung ausgeschlossen.